



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de otra capa de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilos y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílico
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$64,805.00 M. N. (Son sesenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No se cuenta con información de la fecha de construcción del inmueble, pero por sus características arquitectónicas debe datar del siglo XVII.

En el año de 2003 , la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble consta de atrio, capilla y patio, sobre un terraplén. Cuenta con una escalinata de 12 escalones de piedra revestidos de cemento para acceder a la capilla. La fachada tiene una espadaña de dos cuerpos .



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilos y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

