



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico

## ACCIONES REALIZADAS. 2003

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas
- Reconstrucción de muro

## MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$180,000.00 M. N. ( Son ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional)


## ANTECEDENTES

La construcción de este inmueble religioso se inició en 1621, según fecha de inscripción

En el año de 2003, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El conjunto religioso está conformado por atrio, templo, casa cural, ex convento y huerta



PLANTA DE ARQUITECTÓNICA

## ACCIONES A REALIZAR

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

## PROCESO DE OBRA