



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$157,695.00 M. N. (Son ciento cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda


ANTECEDENTES

No se conoce con exactitud la fecha de construcción del inmueble, pero por su estilo arquitectónico pertenece al siglo XVII

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El conjunto se encuentra desplantado sobre un terraplén, está conformado por atrio, templo y ex convento. El atrio conserva la barda perimetral de mampostería, el templo es de una sola nave, originalmente la bóveda estaba sobre rollizos de madera, hace 100 años aproximadamente fueron sustituidos por vigas metálicas. En el costado norte se ubica



PLANTA DE AZOTEA

ACCIONES A REALIZAR

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

