



FACHADA ACTUAL DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$120,959.00 M. N. (Son ciento veinte mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

La construcción de la ermita de la virgen del pilar data del año de 1697. Se encuentra ubicado al sur de la población, en la cima de lo que llaman la sierra baja.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

La cubierta es una bóveda de cañon, sostenido por tres arcos. En el costado sur se localiza la sacristía



PLANTA DE AZOTEA

PROCESO DE OBRA

