



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de otra capa de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilos y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$140,000.00 M. N. (Son ciento cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

Por sus características arquitectónicas este inmueble debe datar del siglo XVIII.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una sola nave cubierta con bóveda de medio punto. Los anexos constan de varias piezas techadas con bóveda de mampostería. La fachada del templo esta rematada a los costados con dos torres de campanario de dos cuerpos y al centro con un frontón.



PLANTA DE AZOTEA

ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea, pretilos y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

