

TEMPLO SAN BERNARDINO TAHDZIU, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Falta pintura en las fachadas



Impermeabilización de cubierta

ACCIONES REALIZADAS. 2002

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilos y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$175,000.00 M. N. (Son ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No se cuenta con información de la fecha de construcción del inmueble, pero por sus características arquitectónicas debe datar del siglo XVI.

En el año de 2002, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Forman el predio el templo, el atrio, la sacristía y tres piezas anexas. En la época en que se realizó el *Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán* (década de los 1930) el templo no tenía techumbre ni piso, y posteriormente se colocó una techumbre de trabelos



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES A REALIZAR

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilos y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

