



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización del templo requiere mantenimiento y limpieza de los desagües pluviales. El acabado superior de las azoteas del ex convento y anexos está muy deteriorado. Las fachadas no tienen pintura.



Impermeabilización

ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilos y muros

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$78,339.00 M. N. (Son setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

Este conjunto religioso empezó a edificarse en el año 1581. El templo se construyó en el año de 1704.

En el año 2007, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una nave dividida en cinco tramos por arcos que descansan en ménsulas a la altura del arranque de la bóveda. La cubierta es de cañón corrido en 4 de los tramos y en el tramo que antecede al presbiterio está cubierto por una cúpula semiesférica con pechina y linternilla. En el costado sur se ubican un anexo y una capilla, en el costado norte se localiza el ex convento.



PLANTA DE AZOTEA

PROCESO DE OBRA

