



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Se necesita consolidar la fachada principal. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

ACCIONES REALIZADAS

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílico
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$250,000.00 M. N. (Son doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No se tienen datos precisos de la fecha de construcción de este inmueble, por sus características de los espacios, materiales y sistemas constructivos probablemente date de la época colonial, siglos XVII-XVIII.

En el año 2007, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

La Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Tunkás, es un inmueble el cual su configuración espacial corresponde al tipo de capilla abierta a la que posteriormente se agregó la nave de mampostería. Cuenta con una casa cural al norte del conjunto. Tanto la nave como la casa cural cuentan con pisos de mosaico de pasta, puertas y ventanas de carpintería de madera así como protectores de herrería.



PLANTA ARQUITECTONICA

PROCESO DE OBRA

