

# ERMITA DE LA SANTA CRUZ YAXCABÁ, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico

## ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

## MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$ 60,000.00 M. N. ( Son sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional)

## ANTECEDENTES

No se tienen datos preciso de la fecha de construcción, probablemente date del siglo XVIII

En el año de 2004 , la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

La capilla cuenta con una pieza anexa y una escalinata de 25 escalones de piedra. Su fachada tiene realces en el aplanado que semejan una corona, por lo que puede inferirse que se trata de una capilla de culto mariano



PLANTA DE AZOTEA

## ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

## PROCESO DE OBRA

