



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílica requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílica en la azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$140,000.00 M. N. (Son ciento cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No se cuenta con información de la fecha de edificación del inmueble, solamente se tienen datos de que fue reconstruido el año de 1914.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de , es de una sola nave con techo de viguetas y rollizos en forma de bóveda apoyada en cuatro arcos de mampostería. La fachada esta rematada por un frontón circular.



PLANTA DE AZOTEA

ACCIONES A REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

