



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Mantenimiento de impermeabilización acrílico en la azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2002

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de azotea, pináculos y pretilos.
- ⊕ Limpieza y reparación de desagües pluviales.
- ⊕ Picado de acabado superior deteriorado
- ⊕ Forjado de pináculos
- ⊕ Reposición de aplanados
- ⊕ Inyección y calefateo de grietas
- ⊕ Suministro de sistemas de impermeabilización acrílico
- ⊕

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$404,213.21 M.N. (Son Cuatrocientos cuatro mil doscientos trece pesos 21/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No se tienen datos precisos acerca de la construcción de este inmueble; su estilo arquitectónico corresponde al siglo XVI.

En el año de 2002, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de conservación en el inmueble. En el año 2008, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El conjunto religioso está conformado por atrio, templo y anexos. El templo es de una sola nave cubierta con bóveda de medio punto, este sistema constructivo se observa también en la sacristía. En los muros laterales del templo, a la altura de coro aproximadamente están los pasos de ronda. La fachada principal está rematada por una espadaña de dos cuerpos.



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Mantenimiento de impermeabilizante acrílico en la azotea.
- ⊕ Pintura en muros interiores y exteriores

PROCESO DE OBRA

