



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Mantenimiento en azoteas

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$ 635,424.00 M.N. (Son Seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional) * Dato proporcionado por la SOP


ANTECEDENTES

Este conjunto religioso data probablemente de principios del siglo XVIII, el templo fué escuela durante un año en el período de gobierno del Gral. Alvarado.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El conjunto religioso está conformado por el templo, la ex casa cural, atrio y huerta. El templo es de una sola nave construida de mampostería, cubierta con bóveda de cañón corrido hasta el arco del presbiterio.



ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ✦ Limpieza y aplicación de impermeabilizante acrílico en azoteas
- ✦ Retiro de Vegetación
- ✦ Limpieza general en muros
- ✦ Pintura calestina en muros exteriores
- ✦ Restitución de aplanados
- ✦ Mantenimiento de carpintería

PROCESO DE OBRA