

TEMPLO DE LA ASUNCIÓN CHICHIMILÁ, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$312,526.00 M. N. (Son trescientos doce mil quinientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) * Dato proporcionado por la SOP

ANTECEDENTES


Este inmueble, por sus características arquitectónicas, probablemente date del siglo XVI.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El conjunto está conformado por atrio, templo, ex convento, el cementerio y la huerta.

El templo es de mampostería, de una sola nave y la cubierta de la nave, incluyendo coro, presbiterio y las dos capillas laterales es de bóveda de rollizos sobre arcos de mampostería, en el sotocoro se localiza un muro con tres arcos que dividen esta área de la nave. En el costado norte se ubican el exconvento, donde se observa un corredor en forma de "L" con pilares y arcos de medio punto.



PLANTA DE AZOTEA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- » Limpieza de azoteas y muros.
- » Retiro de Vegetación
- » Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea
- » Pintura calestina en muros exteriores
- » Pintura vinílica en muros interiores

PROCESO DE OBRA