

TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DZAN, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

Las azoteas requieren de un sistema de impermeabilización acrílico con membrana de refuerzo. Los aplanados de los muros están deteriorados por lo que se recomienda: limpieza, restitución de faltantes y aplicación de pintura.



Azotea del templo

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$109,978.00 M. N. (Son ciento nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional)
*Dato proporcionado por la SOP


ANTECEDENTES

La construcción del templo data del año de 1616, según inscripción de la piedra ubicada en la parte superior del presbiterio, existe otra piedra que está sobre la puerta de la fachada principal, dice que fue terminado en 1754.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble consta de atrio, templo, sacristía, antiguo cementerio y casa cural. El templo es de una sola nave, de construcción de mampostería, cubierto con techo de bóveda de cañón.



PLANTA DE AZOTEA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Limpieza de superficie de azoteas y muros
- ⊕ Aplicación de sistema de impermeabilización acrílico con membrana de refuerzo.

PROCESO DE OBRA

