

TEMPLO SAN PEDRO APÓSTO HUHÍ, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$292,077.00 M. N. (Son docientos noventa y dos mil setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

Fue construido el templo en el siglo XVI, a manera de capilla abierta, después se construyeron los muros, a mediados del siglo XVII, fue reformada la fabricación anterior, y se levantaron las dos torres cuadrangulares y muro de unión de ellas.

En el año 2008, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una nave, su construcción de mampostería, cubierta de vigas de madera en forma de dos aguas.



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea
- ⊕ Pintura calestina en muros exteriores
- ⊕ Restitución de aplanados

PROCESO DE OBRA

