

# TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN KAUA, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

## MONTO DE LA INVERSIÓN

\$280,664.00 M. N. ( Son doscientos ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional)


## ANTECEDENTES

No se tienen datos precisos de la época de construcción del inmueble, probablemente date del siglo XVII.

En el año 2008, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una sola nave cubierta con bóveda, con anexos al costado norte y con una camarina en la parte posterior.



PLANTA ARQUITECTÓNICA

## ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea
- ⊕ Limpieza general de muros
- ⊕ Pintura calestina en muros exteriores
- ⊕ Restitución de aplanados

## PROCESO DE OBRA

