



FACHADA DEL INMUEBLE

#### DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

#### MONTO DE LA INVERSIÓN

\$1,129,081.00 M. N. ( Son un millón, ciento veintinueve mil ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional)

#### ANTECEDENTES

El convento tiene el tercer lugar de antigüedad en la provincia, construida a mediados del siglo XVI por los franciscanos datando su fundación del año de 1549. probablemente al construirse el convento y antes de hacer la fabrica de la iglesia, los frailes construyeron la capilla abierta donde decían misa y doctrina a los indios.


En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

#### DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Los componentes del predio son: el atrio, el templo, el ex convento y la huerta.

El templo está construido en su totalidad de mampostería de una sola nave cubierta con bóveda de cañón hasta el presbiterio.

El ex convento está construido de mampostería, de dos pisos. El portal y las piezas del frente están techadas con vigas de madera(rollizos), y todas las demás con bóvedas de cañón



PLANTA DE AZOTEA

#### ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea
- ⊕ Limpieza general de muros

#### PROCESO DE OBRA

