

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO MÉRIDA, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Limpieza general de muros y
pintura calestina

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$86,357.00 M. N. (Son ochenta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional)

ANTECEDENTES

la iglesia, a juzgar por la placa que se encuentra sobre la puerta que da acceso a la escalera del campanario, fué fundada el año de 1710 por don Andrés Chan.


En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El predio está formado por el atrio, el templo y la casa cural con su patio.

El templo es de una sola nave, de mampostería con paredes lisas. La cubierta es de bóveda de cañón, el coro esta sobre una bóveda muy rebajada.

la casa cural se compone de dos piezas y un baño, todas se comunican entre sí. y con el patio, el atrio y la calle.



ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Limpieza general de muros
- ⊕ Pintura calestina en muros exteriores y pináculos
- ⊕ Reposición de aplanados

PROCESO DE OBRA

