

TEMPLO SANTA LUCÍA MÉRIDA, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$280,477.00 M. N. (Son doscientos ochenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

Este templo fué fundado por el conquistador Pedro García. Por muchos años fue cementerio de la ciudad, hasta que por decreto de las cortes en 1813 se clausuró.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Este predio consta de atrio, templo, corredor y patio. el templo es de mampostería, con ocho contrafuertes, el techo es de vigas de hierro y viguetillas con entortado, en el interior hay cuatro arcos de mampostería.



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Mantenimiento de impermeabilizante en azotea
- ⊕ Limpieza general de muros
- ⊕ Pintura calestina en muros exteriores
- ⊕ Restitución de aplanados

PROCESO DE OBRA

