

# TEMPLO DE SAN JUNA BAUTI MOTUL, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Fachada del inmueble



Sistema de impermeabilización en la azotea

## MONTO DE LA INVERSIÓN

\$451,218.00 M. N. ( Son cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional)


## ANTECEDENTES

Data del año 1567, habiendo comenzado su construcción el P. Fr. Hernando o Fernando de Guevara. Según la inscripción que se encuentra en la fachada, se terminó la iglesia el día 2 de febrero del año de 1651.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Consta el predio de atrio, templo, ex convento, capilla de la Soledad y ex huerta. El templo está construido de mampostería, es de planta alargada de una sola nave, en cuyo fondo se encierra el presbiterio, cubre la nave una bóveda de cañón seguido.



PLANTA DE AZOTEA

## ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Mantenimiento de impermeabilizante acrílico en azotea.
- ⊕ Pintura calestina en muros exteriores
- ⊕ Restitución de aplanados
- ⊕ Limpieza general de muros

## PROCESO DE OBRA

