

# TEMPLO Y EX CONVENTO DE LA ASUNCIÓN MUNA, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

Las azoteas requieren elaboración de calcreto y chaflanes. Los aplanados de los muros están deteriorados por lo que se recomienda: limpieza, restitución de faltantes y aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización en la azotea



Restitución de aplanados

## MONTO DE LA INVERSIÓN

\$1,179,562.00 M. N. ( Son un millón ciento setenta y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional)

## ANTECEDENTES


Este inmueble data de fines del siglo XVI, posteriormente cuando la localidad adquiere mayor importancia y la comunidad aumentó, fue ampliado el convento, construyéndose a fines del siglo XVII el claustro y las crujías.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El predio se compone del atrio, templo con sacristía y capilla del Santísimo, capilla de la Soledad , ex convento y huerta.

El templo es de una sola nave, dividida transversalmente en 7 tramos, por arcos de medio punto sobre pilastras, está cubierto con bóveda sobre viguetillas y los arcos de mampostería. El patio central está rodeado de corredores con arcadas de medio punto.



PLANTA DE AZOTEA

## ACCIONES REALIZADAS. 2008

- \* Limpieza general de muros
- \* Elaboración de calcreto y chaflanes
- \* Retiro de aplanados con exceso de cemento gris
- \* Restitución de aplanados
- \* Pintura calestina en muros exteriores

## PROCESO DE OBRA

