



TEMPLO DE SAN ANTONIO TEPAKÁN, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

ANTECEDENTES

No se tiene datos que precise la fecha de edificación del templo, pero en su interior existe una pila de piedra labrada y grabada en ella en el año de 1906, por lo que se supone que es este el año en el que fue construido.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE


Consta este inmueble de atrio, templo, una pieza y un patio...”El templo es de construcción de mampostería de una sola nave, con techo de vigas de fierro y teja plana en forma de bóveda, sostenido por cinco arcos. Tiene dos puertas laterales y la principal al frente, además de una ventana alta que corresponde al coro y remata su fachada una espadaña sencilla de tres cuerpos. Al fondo esta el presbiterio, el techo es de bóveda de cañón y piso de mosaico...

DETERIOROS

Se observan manchas por humedad y desprendimientos de aplanados en muros y plafones. En la azotea se observa un sistema de impermeabilización acrílico cuya vida útil ha caducado. Los muros en fachada presentan manchas de humedad. Se observa vegetación nociva en muros y azotea. El desprendimiento de acabados en muros se debe a la humedad y falta de mantenimiento.



Estado anterior a las obras en la azotea del templo



PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ⊕ Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea.
- ⊕ Limpieza general de muros.
- ⊕ Pintura calestina en muros exteriores, pretilas y pináculos.
- ⊕ Restitución de aplanados.

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$218,104.00 M. N. (Son doscientos ocho mil ciento cuatro pesos 00/100 moneda nacional)

PROCESO DE OBRA

