



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

La losa de azotea presenta agrietamiento en algunas áreas y manchas por humedad. Los pretilos de azotea se observan con costras y manchas por humedad. No cuenta con chafalán perimetral. Los bajantes pluviales se encuentran incompletos, con adaptaciones de pvc sanitario y en mal estado. En el interior se observa manchas por humedad en el plafón. Los empotramientos de las vigas de madera presentan desprendimiento de acabado. La pintura en general del interior se encuentra con deterioro. Los pisos son de mosaico de pasta. Se observa decoloración y deterioro en puertas y ventanas. Falta una ventana en el presbiterio. Existen áreas en muros exteriores que presentan manchas por humedad. Existe vegetación nociva en muros. En el lado sur se observó la construcción de un baño.



Estado anterior a las obras en azotea del templo

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ✦ Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea.
- ✦ Pintura caestina en muros exteriores, pretilos y pínaculos.
- ✦ Restitución de aplanados.
- ✦ Limpieza general de muros.

MONTO DE LA INVERSIÓN


134, 809.00 M. N. (Son ciento treinta y cuatro mil ochocientos nueve pesos 00/100 moneda nacional)

ANTECEDENTES

Esta capilla no aparece registrada en el catálogo de construcciones religiosas del Estado de Yucatán y se desconoce la época de su construcción, aunque por su estilo arquitectónico se puede suponer que es un inmueble del siglo XIX.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El conjunto religioso se compone de atrio, templo y dos anexos. El templo es de nave central construido con muros de mampostería de piedra y techo de vigas y viguetillas de madera con losa de bah pec. En la fachada hay un campanario sencillo. En la fachada sur se encuentra un anexo que actualmente es la sacristía, construido con muros de block y techo de vigueta y bovedilla.



PROCESO DE OBRA

