



CLAVE PROYECTO

DTM/2008/REGVII/DCPCA/001

FECHA

22 de Septiembre del 2008

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO

KOPOMA

LOCALIDAD

KOPOMA

FRACCIONAMIENTO

CONOCIDO

CALLE Y NÚMERO

DISTRITO URBANO

CRUZAMIENTOS:

NOMBRE DEL EDIFICIO

SAN BERNARDO

ASUNTO

DICTAMEN TÉCNICO DEL TEMPLO SAN BERNARDO

La Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, ejecuta acciones de restauración y conservación en monumentos históricos del género religioso en el Estado, motivo por el cual realiza visitas de inspección a los inmuebles para determinar su estado de conservación, de conformidad al Código de Administración Pública del Estado de Yucatán en su artículo 522 de la Organización y Atribuciones de la S.E.D.U.M.A.

HECHOS

A solicitud hecha por el Ing. Francisco Alberto Torres Rivas, Secretario de Obras Públicas al Dr. Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y turnada a esta Dirección el 28 de Enero del 2008, en la cual se solicita el Dictamen Técnico para la construcción de un techo de lámina en el anexo del templo de San Bernardo, personal de esta Dirección visitó el inmueble el 12 de Junio del 2008 para verificar su estado de conservación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1



Fotografía 1. Vista de Fachada Principal.



Fotografía 2. Vista de Fachada Norte. Se observa manchas de humedad, desprendimiento de acabado y vegetación en la parte superior del muro.



Fotografía 3. Vista del interior.



Fotografía 4. Detalle de Carpintería. Se observa deterioro y decoloración.