



# Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico

CLAVE PROYECTO **DTM/2008/REGVIII/DCPCA/001**

FECHA 03 DE MARZO DE 2008

## LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	MANI
LOCALIDAD	MANI
FRACCIONAMIENTO	
CALLE Y NÚMERO	CONOCIDO
DISTRITO URBANO	
CRUZAMIENTOS:	
NOMBRE DEL EDIFICIO	TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

## ASUNTO DICTAMEN TÉCNICO DEL TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

La Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, ejecuta acciones de restauración y conservación en monumentos históricos del género religioso en el Estado, motivo por el cual realiza visitas de inspección a los inmuebles para determinar su estado de conservación.

## HECHOS

A solicitud verbal del Ing. Francisco Torres Rivas, Secretario de la S.O.P. al Ing. Robin Ordaz Pérez Jefe del Depto. de Protección del Patrimonio Cultural Arquitectónico el día 24 de diciembre del 2007, en la cual se solicita una visita de inspección al Templo San Miguel Arcángel para dar mantenimiento al inmueble, personal de esta Dirección visitó el inmueble el 15 de enero del 2008 para verificar su estado de conservación.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

1



Fotografía 1. Vista de la fachada principal y del ex convento.



Fotografía 2. Vista Lateral



Fotografía 3. Vista cercana de los muros de fachada. Se observa manchas negras de humedad.



Fotografía 4. Fachada posterior