



CLAVE PROYECTO

DTM/2008/REGVIII/DCPCA/001

FECHA

31 DE OCTUBRE DEL 2008

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO

CANTAMAYEC

LOCALIDAD

CANTAMAYEC

FRACCIONAMIENTO

CALLE Y NÚMERO

CALLE 20 No. 100

DISTRITO URBANO

CRUZAMIENTOS:

NOMBRE DEL EDIFICIO

TEMPLO VÍRGEN DEL ROSARIO (SAN LUIS)

ASUNTO

DICTAMEN TÉCNICO DEL TEMPLO VÍRGEN DEL ROSARIO (SAN LUIS)

La Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, ejecuta acciones de restauración y conservación en monumentos históricos del género religioso en el Estado, motivo por el cual realiza visitas de inspección a los inmuebles para determinar su estado de conservación, de conformidad al Código de Administración Pública del Estado de Yucatán en su artículo 522 de la Organización y Atribuciones de la SEDUMA.

HECHOS

A solicitud del Lic. Marco Antonio González Canto, Subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos hecha al Ing. Francisco Torres Rivas, Secretario de Obras Públicas y recibida en esta Dirección el 11 de enero del 2008, en la cual se solicita el mantenimiento del templo de esta localidad en interior, electrificación, pintura en fachadas laterales y reparación de techos con rollizos en mal estado, personal de esta Dirección visitó el inmueble religioso el 16 de octubre del 2008 para verificar su estado de conservación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1



Fotografía 1. Fachada principal



Fotografía 2. Vista fachada lateral norte



Fotografía 3. Vista de la fachada sur. Se observa al fondo la casa cural anexa.



Fotografía 4. Vista de la azotea del templo. Se observa que la impermeabilización se encuentra en buen estado.