



Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico

CLAVE PROYECTO **DTM/2008/REGVIII/DCPCA/001**

FECHA 03 DE MARZO DE 2008

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO **DZAN**
LOCALIDAD **DZAN**
FRACCIONAMIENTO
CALLE Y NÚMERO **CONOCIDO**
DISTRITO URBANO
CRUZAMIENTOS:
NOMBRE DEL EDIFICIO **Templo Santiago Apóstol**

ASUNTO DICTAMEN TÉCNICO DEL TEMPLO SANTIAGO APÓSTOL

La Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, ejecuta acciones de restauración y conservación en monumentos históricos del género religioso en el Estado, motivo por el cual realiza visitas de inspección a los inmuebles para determinar su estado de conservación.

HECHOS

A solicitud verbal del Ing. Francisco Alberto Torres Rivas, Secretario de la S.O.P. al Ing. Robin Ordaz Pérez Jefe del Depto. de Protección del Patrimonio Cultural Arquitectónico el día 24 de diciembre del 2007, en la cual se solicita una visita de inspección al Templo Santiago Apóstol, para dar "mantenimiento al inmueble", personal de esta Dirección visitó el inmueble el 31 de enero del 2008 para verificar su estado de conservación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1



Fotografía 1. Vista de la fachada principal.



Fotografía 2. Vista lateral del templo



Fotografía 3. Vista del muro lateral. Se observa manchas y costras negras de humedad.



Fotografía 4. Detalle en fachada. Se observa falta de acabados y pintura.