



Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico

CLAVE PROYECTO

DTM/2008/REGX/CPCA/004

FECHA

23 DE OCTUBRE DEL 2008

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO

MÉRIDA

LOCALIDAD

MÉRIDA

FRACCIONAMIENTO

CENTRO

CALLE Y NÚMERO

C. 65 X 64 66

DISTRITO URBANO

CRUZAMIENTOS:

NOMBRE DEL EDIFICIO

OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO CIVIL

ASUNTO

DICTAMEN TÉCNICO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO CIVIL

La Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, ejecuta acciones de restauración y conservación en monumentos históricos del género civil en el Estado, motivo por el cual realiza visitas de inspección a los inmuebles para determinar su estado de conservación de conformidad al Código de Administración Pública del Estado de Yucatán en su artículo 522 de la Organización y Atribuciones de la S.E.D.U.M.A.

HECHOS

A solicitud del Arq. Jorge Arjona Puerto, Director de Planeación, Estudios y Proyectos de la SOP, hecha al Dr. Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de la SEDUMA, y recibida en esta Dirección el 23 de abril del 2008, en la cual se solicita el dictamen para mantenimiento de las Oficinas Centrales del Registro Civil, personal de esta Dirección visitó el inmueble el 14 de octubre del 2008 para verificar su estado de conservación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1



Fotografía 1. Vista de la fachada principal, se observa crecimiento de vegetación nociva en la cornisa y desprendimiento de pintura



Fotografía 2. Muro sur, patio interior, se observan manchas y costras de humedad.



Fotografía 3. Muros norte y poniente, patio interior. Se observa costras de microorganismos



Fotografía 4. Corredor poniente, se observa manchas de moho y líquenes en muros y columnas.