



CLAVE PROYECTO **DTM/2008/REXIII/DPPH/004**

FECHA 27 de febrero del 2008

### LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO **DZIDZANTÚN**  
LOCALIDAD **Dzidzantún**  
FRACCIONAMIENTO  
CALLE Y NÚMERO  
DISTRITO URBANO **Centro**  
CRUZAMIENTOS:  
NOMBRE DEL EDIFICIO **Imagen urbana**

### ASUNTO

### DICTAMEN TÉCNICO DEL CENTRO DE DZIDZANTÚN

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, ejecuta acciones de restauración y conservación en monumentos históricos e imagen urbana en los centros históricos del Estado, motivo por el cual realiza visitas de inspección a los inmuebles para determinar su estado de conservación.

### HECHOS

A solicitud del C. Br. Miguel Ángel Zaldivar Flores, Presidente Municipal de Dzidzantún, a la C. Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado, de fecha 10 de diciembre del 2007 y recibida en esta oficina el 24 de diciembre de 2007, en la cual solicita trabajos de mejoramiento de imagen urbana para el Centro Histórico, personal de esta Dirección visitó el inmueble el 25 de enero del 2008 para verificar su estado de conservación.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista de predios del paramento poniente



Fotografía 2. Vista de predios del paramento sur



Fotografía 3. Vista de predios del paramento oriente.